

二手车技术状况表

车辆 基本 信息	厂牌型号	海马牌 HMC7200B4TI		牌照号码	琼 A9YH22	
	发动机号	3A011335		VIN 码	LH16CHALXDH099314	
	品牌名称	一汽海马	<input checked="" type="checkbox"/> 国产 <input type="checkbox"/> 进口	表征里程	87042	
	出厂日期	2013.12.09		车身颜色	黑色	
	初次登记日期	2013.12.17		购置税证书	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	
	年检证明	<input checked="" type="checkbox"/> 有 (至 2020.12) <input type="checkbox"/> 无		交强险	<input checked="" type="checkbox"/> 有 (至 2021.12.17) <input type="checkbox"/> 无	
	使用性质	<input type="checkbox"/> 营运用车 <input type="checkbox"/> 出租车 <input checked="" type="checkbox"/> 公务用车 <input type="checkbox"/> 家庭用车 <input type="checkbox"/> 其它				
	其他法定凭证、证明	<input checked="" type="checkbox"/> 机动车号牌 <input checked="" type="checkbox"/> 机动车行驶证 <input checked="" type="checkbox"/> 机动车登记证书 <input checked="" type="checkbox"/> 第三者强制保险单 <input type="checkbox"/> 其它				
重要 配置	燃料标号	92#	排量	2.0L	缸数	4
	发动机功率	110KW	排放标准	国 IV	变速器形式	自动
	气囊	2	驱动方式	前驱	ABS	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	座位数	5	其他重要配置	自动空调、多功能方向盘、天窗、CD 音响。		
特别注明						
是否为事故车	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	损伤位置及损伤状况		/		
鉴定结果	分值	62		技术状况等级	二级	
车辆技术 状况鉴定 缺陷描述	鉴定科目	鉴定结果 (得分)		缺陷描述		
	车身检查	13		发动机舱盖表、右后翼子板有凹陷, 前后保险杠有明显划痕, 全车其他部位有轻微划痕。		
	发动机舱检查	12		发动机缸盖外有机油轻微渗漏, 发动机皮带、油管、水管、线束有老化。		
	驾驶舱检查	7		车内不整洁、有异味, 座椅、方向盘、排挡把磨损严重, 顶棚等周边内饰有污迹。		
	启动检查	11		车辆启动无明显异响, 灯光、仪表自检正常, 发动机在冷热车条件下怠速不稳。		
	路试检查	10		无法路试。		
	底盘检查	9		三角壁球销有松动, 底盘各零部件磨损老化严重, 性能下降。		
评估值:	¥: 9000.00		人民币(大写): 玖仟元整。			

二手车鉴定评估师: _____



鉴定单位: 海南和运二手车鉴定评估有限公司

鉴定日期: 2021 年 08 月 27 日



本二手车技术状况表所体现的鉴定结果仅为鉴定日期当日被鉴定车辆的技术状况表现与描述, 若在日常内被鉴定车辆的市场价值或因交通事故等原因导致车辆的价值发生变化, 对车辆鉴定结果产生明显影响时, 本技术状况鉴定说明书不作为参考依据。



京A·9YH22



A 9YH22

SAVRO HT PLUS

SAVRO HT PLUS

GM





5050
LA 0P31C







RE-CONDENSER OR
RECHARGING UNIT
DO NOT REMOVE FROM
ENGINE COMPARTMENT
RECHARGE UNIT
TYPE NO. A 2 2 2
RECHARGE UNIT
RECHARGE UNIT

55025